

COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: ANSE DUMONT

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 12h55

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 32,9

Météo du jour : couvert Transparence * (mètres) : <1

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 31,0

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 77

Streptocoques fécaux (EI): 30

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: BAS DU FORT

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 10h38

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 32,5

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 30,5

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): <15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: BOURG (LA DATCHA)

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 11h47

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 30,9

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 29,6

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur le Directeur de la Sécurité Sanitaire



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE



COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: LA VIELLE TOUR

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 11h26

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 31,2

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 29,9

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 93

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 13h16

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 30,9

Météo du jour : couvert Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 30,1

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): <15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: PLAGE DE GRAND BAIE

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 10h49

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 32,0

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 30,1

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: PTE DE LA VERDURE

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 11h05

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 31,9

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 30,2

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
ΕI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD





COMMUNE: GOSIER (LE)

PLAGE: **TABARIN**

Contrôle réalisé le : 15 septembre 2025 à 11h35

Contexte du site : BAIGNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C): 30,2

Météo du jour : S Transparence * (mètres) : 1,0

Huiles minérales : absence

Odeur de phénol : absence

Température de l'eau (°C): 29,7

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC): 15

Streptocoques fécaux (EI): <15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur le Directeur de la Sécurité Sanitaire



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE